

M.T.L. Metalli Trafilati Laminati s.r.l.
Via Veneto 30 - 25069 Villa Carcina Brescia - Italy
Tel. +39 030 881448 - Fax +39 030 8980458
www.mtlsrl.com e-mail: export@mtlsrl.com

Villa Carcina, 09/03/2023

Nie ma ustalonego terminu dotyczącego czasu konserwacji lub pogorszenia jakości drutu MIG.

Bazując na naszym doświadczeniu sugerujemy jak najkrótszy czas składowania drutu w magazynach przed jego użyciem.

Jedną wadą jest utlenianie drutu, które prowadzi do porowatości podczas spawania. Jakość produktu (głównie jego powierzchniowe utlenienie) może zmieniać się w zależności od wartości stałej wilgotności i temperatury oraz nagłych zmian obu warunków przechowywania.

W przypadku zniszczenia drutu uszkodzenie dotyczy głównie zewnętrznej warstwy szpuli i objawia się białawym zabarwieniem i mniej jaskrawym wyglądem. W takim przypadku należy usunąć zewnętrzną 1 lub 2 warstwy.

Drugą niedogodnością związaną z długim przechowywaniem drutu jest to, że im dłużej drut pozostaje nawinięty na szpuli, tym bardziej zmniejsza się średnica pętli, co może powodować problemy z podawaniem podczas spawania.

Z wyrazami szacunku

Pietro Mensi



M.T.L. METALLI TRAFILATI LAMINATI srl

Via Veneto, 30 - 25069 VILLA CARCINA (BS)

Tel. 030/881448 - Fax 030/8980458

Partita IVA 00596410985